
## I DM読出・分析ソフトの取扱説明書

- 1. 警報盤のデータ読出用USBポートとデータ読出用ノートパソコンのUSBポートをUSBケーブルで繋ぎます。
- 2. デスクトップ上の「IDM読出」アイコンをクリックし、通信ソフトを立ち上げます。




3. 通信ソフト「PLCデータ読出」の「データ読出開始釦」をクリックします。






4. データを書き込む I DM分析ソフト (エクセルファイル) を選択します。




5. I DM分析ファイルが立ち上がると、データ読出を開始し、自動的にファイルにデータを書き込みます。




※IDM分析ソフトの左側リンク釦で各シートへ移動できます。

6. まず、現在の月にあたる月別デマンド・データを開き、上部の「今月読出」釦をクリックすると、今月分デマンド・データが各セルに転記されます。 同様に、「前月」~「前3月」のデータを転記します。




7. 次に、左端の「グラフ」釦をクリックして、「グラフ元データ」シートへ移動し、画面上部 にあるグラフ表示したい月の釦をクリックすると、グラフ元データを転記します。



8. 任意日をグラフ表示する場合は、左端「任意 G」釦をクリックし、任意日グラフシートへ 移動し、月日セルに見たい日の日付を書き込むと表示します。ただし、グラフ元データに ない日は表示できません。

※例えば、2月1日のグラフを見たい場合は、「201」と書き込みます。



9. 左端「履歴」釦をクリックすると、装置内に保存されている各種履歴を見ることが出来ます。

## 《注意事項》

- ・1年分を1ファイルでデータ保存していきます。 従って、原版にはデータを書き込まず、 例えば、年初に「デマンド 2011 年分」 ファイルを作ってから、そのファイルにデータを 書き込んで下さい。
- ・読出ソフトは、三菱MXコンポネントがインストールしていないパソコンでは使えません。